



LONNI CHICOTES

Qualidade Assegurada



A Lonni Chicotes se instalou no Brasil no início de agosto 2018.

Já são mais de 700 modelos de produtos para diversas marcas.

A Lonni Chicotes iniciou suas atividades em 01/08/2018, porém é uma empresa conceituada na China – Especializada na produção de Chicotes e Rabichos Elétricos Automotivo

Nossa área de montagem e fabricação conta com 600m², funcionários treinados e qualificados, em um local estratégico de São Paulo.

Investimos em funcionários e maquinários de alto padrão para garantir a qualidade de nossos produtos.

Contamos com maquinário de corte e decape, aplicadores, prensas, osciloscópios, balanças de precisão e balanças contadoras.

Esta estrutura nos permite a fabricação e montagem de diversos produtos.





Chicotes para Reparo

Chicotes 1 Via	4 e 5
Chicotes 2 Vias	5 à 18
Chicotes 3 Vias	19 à 25
Chicotes 4 Vias	26 à 36
Chicotes 5 Vias	37 à 39
Chicotes 6 Vias	40 à 44
Chicotes 7 Vias	45
Chicotes 8 Vias	46 e 47
Chicotes acima de 8 Vias	48 e 49

Chicotes Completos

Chicotes Completos.....	50
-------------------------	----

Kits para Sonda Lambda

Kits para Sonda Lambda	51 à 54
------------------------------	---------

Soquete de Farol

Soquete de Farol	55 e 56
------------------------	---------

Porta Fusível + Porta Rele

Porta Fusível	57
Porta Rele	57

Kits e Chicote para Tacógrafo

Tacógrafo	57 e 58
-----------------	---------

Linha Pesada/Furgão

Linha Pesada/Furgão	59 à 62
---------------------------	---------

Componentes

Terminal	63 à 69
Conector	70 à 76
Selo	76

Cabos

Cabo	77
------------	----

9001.0001

T1032 R7746



CONTRAPEÇA 9101.0016

Sensor do Óleo Uno/Tempira/
Palio/Corsa/Vectra/Celta

9001.0002

T1038 R7885



CONTRAPEÇA 9101.0015

Sensor de Temperatura VW
Gol Mi/Ford

9001.0003

T1045 R7737



CONTRAPEÇA 9101.0014

Injeção Eletrônica / Lanterna
VW

9001.0004

T1092 R5017



CONTRAPEÇA 9101.0017

Sonda Lambda Vectra 96/98

9001.0005

T1152 R5111



Alternador VW - Sensor Pres-
são Óleo VW - CHT Alternador
VW

9001.0006

T1170 R7680



Motor de Partida Fox 1.6

9001.0007

T1402 R5282



Injeção Eletrônica

9001.0008


T1492 R5196



Sensor de Óleo Uno/Tempira/
Palio/Corsa/Vectra/Celta -
Linha Ford

9001.0009

T1401 R5195



Injeção Eletrônica

9001.0010

T1534 R7891



Injeção Eletrônica - Sensor
Óleo GM / Fiat Lateral Inferior

9001.0011

T1593 R5703



Injeção Eletrônica

9001.0012

T1613 R5321



Dualogic Cambio Fiat

9001.0013


T1665 R5346



Reparo Sensor de Pressão do
Óleo Toyota

9101.0014

T1044 R9737



CONTRAPEÇA 9001.0003

Injeção Eletrônica

9101.0015

T2038 R9885



CONTRAPEÇA 9001.0002

Série "J" /Econoseal

9101.0016

T2032 R9759



CONTRAPEÇA 9001.0001

Sensor de temperatura - Linha
Superseal

CHICOTES DIVERSOS 1 VIA

9101.0017

T2092 R5066




CONTRAPEÇA 9001.0004

Sonda Lambda Corsa Volkswagen
Compressor Gol 1.0 2000 e Com-
pressor

9101.0023

T2773



Injeção Eletrônica

9001.0041



Reparo

9001.0042



Reparo

9101.0043



Reparo

CHICOTES DIVERSOS 2 VIAS

9002.0001

T1004 R5353



CONTRAPEÇA 9102.0092

Bicos Injetores Linha VW

9002.0002

T1005 R7743



CONTRAPEÇA 9102.0080

Sensor de temperatura VW/Fiat-
Bico Injetor VW/Fiat/GM - Sensor
Rotação Uno Mile- Diversos

9002.0003

T1018 R7731



CONTRAPEÇA 9102.0154

Bobina de ignição BAE 800 AE
Uno/Palio/Tempra cie Marelli -
Diversos

9002.0004

T1020 R7770



Sensor de Temperatura do Ar
Linha GM

9002.0005

T1021 R7728



FIO 4mm²

CONTRAPEÇA 9102.0093

Eletroventilador Palio 1.5/1.6 e
1.6 V/Tempra/GM

9002.0006

T1024 R7725



FIO 4mm²

Eletroventilador (ventoinha)
Gol/Santana

9002.0007

T1025 R7744



Bico Injetor GM 7560/7561 - Bico
Injetor Marelli Single Point-
Diversos

9002.0008

T1027 R7745



CONTRAPEÇA 9102.0081

Sensor de Temperatura Monza/
Kadett/ Ipanema 1.8/2.0/Omega/
Suprema 2.2 mpfi/ S-10/Blazer 2.2

9002.0009



T1092 R5017

Sensor do Óleo Uno/Tempra/
Patio/Corsa/Vectra/Celta

9002.0010



T1034 R7772

FIO 2,5mm²
CONTRAPEÇA 9102.0082

Eletroventilador Fiesta /
Courier/Ka Sensor de Tempe-
ratura Ar VW - Ford

9002.0011




T1036 R7886

CONTRAPEÇA 9102.0083

Sensor Temperatura Explorer
4.0 94/.../Ranger 2.3 - 4.0 94/97


9002.0012



T1452 R5974

Injeção Eletrônica

9002.0013



T1039 R7890

Sensor Temp. Água VW/Ford
Zetec

9002.0014



T1043 R7751

FIO 4mm²
CONTRAPEÇA 9102.0078

Eletroventilador (ventoinha)
Santana MI 97

9002.0015



T1047 R7774

Farol de Milha (Lâmpada 9005/
HB3) Linha GM

9002.0016



T1050 R7776

FIO 4mm²

Eletroventilador Kadett/Monza
92 à 96

9002.0017



T1056 R5108

Injeção Eletrônica

9002.0018



T1061 R7705

FIO 2,5mm²
CONTRAPEÇA 9102.0084

Cebolão do Radiador Vectra/
Corsa até 2000/Omega 2.2

9002.0019



T1066 R7649

Eletroválvula Monza/Kadett/
Uno Mille/Caravan/Opala/
Bonanza/C-24/C-25/Veraneio

9002.0020



T1091 R5761

FIO 2,5mm²
CONTRAPEÇA 9102.0085

Compressor do Ar Condicio-
nado VW

9002.0021



T1542

Sensor Variável VW Up Bico
Injetor Passat TSI/FSI

9002.0022



T1120 R7799

CONTRAPEÇA 9102.0086

Farol de Milha/Pisca Dianteiro
- Vidro Elétrico com Motor
Bosh - Diversos

9002.0023



T1651 R5277

Ford Ecosport após 2008/ Fo-
cus após 2003 / Reparo Bobi-
na de Ignição

9002.0024



T1124 R5375

CHT Bobina de Ignição Linha
Renault (1 por Cilindro/Palito)

9002.0025

T1129 R7663



CONTRAPEÇA 9102.0194

Sensor Temp. Palio/Uno Fire 8V/Stilo/Marea - Bomba D'água do Limpador de Para-Brisa

9002.0026

T1144 R5724



Bico Injetor Nippon Denso/ Gol G VI

9002.0027


T1146 R5347



Bico Injetor EV6/Ecosport - Auto Falante Onix - Buzina GM

9002.0028

T1151 R5721



CONTRAPEÇA 9102.0087

Auxiliar Compressor do Ar Condicionado Fox/VW

9002.0029

T1158 R5704



Módulo do Imobilizador Gol G IV 1.6/Fox Motor do Vidro Elétrico VW UP

9002.0030

T1162 R5705



FIO 2.5mm²

Alternador (D+) Fox/Gol GIV 1.6

9002.0031

T1177 R5707



FIO 4mm²

Reparo Eletroventilador

9002.0032

T1178 R5708



Reg. Voltagem e Buzina Gol/ Fox/Voyage/Up - Bico Injetor Ranger 3.0 Diesel

9002.0033

T1188 R7707




FIO 2.5mm²

CONTRAPEÇA 9102.0095

Injeção Eletrônica (Terminal Fêmea)

9002.0034


T1214 R5020



Fio Estanhado Coberto com PVC, Capa de Nylon Aplic Interna na Bomb Comb. Marwal

9002.0035

T1226 R7756



CONTRAPEÇA 9102.0164

Motor do Ar Condicionado S-10/Blazer - Bomba de Comb. Linha GM

9002.0036

T1217 R5051



Fio Estanhado Coberto com PVC, Capa de Nylon Aplicação Interna na Bomba Combustível

9002.0037

T1227 R7730



CONTRAPEÇA 9102.0081

Bico Injetor Corsa/Celta

9002.0038

T1230 R7992



Fio Estanhado Coberto com PVC, Capa de Nylon - Flange Bomba Comb.

9002.0039

T1591 R5827



Conexão inferior flange Renault Clío / Peugeot Porta Fêmea

9002.0040

T1407 R5130



CONTRAPEÇA 9102.0089

Linha Deutch Agrícola/ Caminhões/Ônibus

9002.0041

T1430 R5907



Injeção Eletrônica

9002.0042

T1048 R7775




CONTRAPEÇA 9102.0096

Farol de Milha S10 / Blazer / Silverado Sensor de Velocidade S10

9002.0043

T1516 R5814



Injeção Eletrônica CHT da Lanterna Lateral Mercedes Ateco

9002.0044


T1517 R5911



Reparo Sensor ABS Linha VW

9002.0045

T1518 R5910




FIO 2.5mm²

Alternador Subaru - Regulador de Voltagem Linha Mitsubishi

9002.0046

T1524 R5926



FIO 4mm²

Eletroventilador Renault Master

9002.0047

T1541 R5984




FIO 4mm²

Injeção Eletrônica

9002.0048

T1617 R5355



Reparo sensor de pressão de Óleo e reservatório da partida a frio Renault 1.6 16V Tds

9002.0049

T1654 R5317



Sensor de Temperatura Linha Honda

9002.0050

T1661 R5978



CONTRAPEÇA 9102.0196

Reparo Sensor de Velocidade Linha Honda

9002.0051

T1663 R5318



Injeção Eletrônica

9002.0052

T1681 R5341



FIO 4mm²

Sistema de Arrefecimento Linha Fiat

9002.0053

T1156 R7798




CONTRAPEÇA 9102.0088

Sensor de Detonação Gol - Interruptor Luz de Rê Fox VW UP

9002.0054

T1196 R5760



FIO 4mm²

Motor do Eletroventilador Gol G IV 1.6

9002.0055

T1161 R5110



FIO 2.5mm²

Reparo Linha VW

9002.0056

T1237 R5032



Fio Estanhado Coberto com PVC, Capa de Nylon CHT da Bomba de Comb. Universal

9002.0057

T1142 R5712



Bico Injetor Honda

9002.0058


T1077 R5722



Sensor Reservatório Arrefecimento Gol/Fox/VW Up - CHT Reservatório de Água Kombi

9002.0059

T1239 R5886



Fio Estanhado Coberto com PVC, Capa de Nylon CHT da Conexão Inferior da Flange

9002.0060

T1138 R7179



Lâmpadas H8 / H9 / H11 / H16 19W Sensor de Velocidade Blazer 6cc

9002.0061


T1800



Bico Injetor HR - Bomgo

9002.0062

T1490 R5299



Ssangyong CHT do Bico Injetor Delphi Rexton/Kyron/Action/Jmc Transit

9002.0063

T1199 R5709



Bico Injetor Caminhão VW Ford CHT do Bico Injetor Caminhão Ford Chevrolet

9002.0064

T1049 R7989



Farol de Milha (Trava Lateral) Astra/ Vectra 99

9002.0065

T1405 R5036



Motor do Vidro Elétrico Meriva Renault

9002.0066


T1242



Bomba de Combustível Universal

9002.0067

T1432 R5915



Lanterna Traseira e Luz de Placa Civic Mitsubishi - CHT da Lâmpada de Pisca L200

9002.0068

T1605



Linha de Empilhadeiras HYSTER

9002.0069

T1618 R5963



Sensor de Rotação Renault 1.6 16 V Todos

9002.0070

T1630



Injeção Eletrônica

9002.0071

T1638 R5363



Injeção Eletrônica

9002.0072

T1649 R5320



Reparo Farol Auxiliar-Lâmpada H11

FIO 2.5mm²

9002.0073

T1653 R5194



Bobina de Ignição Mitsubishi L-200

9002.0074

T1660 R5319



Reparo Flange da Bomba de Combustível

9002.0075


T1662



Bobina de Ignição Mitsubishi L-200

9002.0076

T1223 R5006



Refil Bomba de Combustível (Fio estanhado) / Bomba Bosch

9002.0077

T1225 R5007



Refil Bomba de Combustível (Fio estanhado) - Ford / VW

9102.0078

T1042 R9751



FIO 4mm²
CONTRAPEÇA 9002.0014

Eletroventilador (ventoinha) Polo Classic

9102.0079


T1095 R7656



Sensor de Luz de Ré Onibus e Caminhões Sensor de Ré Constellation Chevrolet

9102.0080

T2005 R9879



CONTRAPEÇA 9002.0002

Bulldog Macho

9102.0081

T2027 R9730



Bico de Injeção Corsa/Celta

9102.0082

T2034 R9972



ventilador (Ventoinha) Volkswagen - Sensor do Nível água Caminhões

9102.0083

T2039 R9886



CONTRAPEÇA 9002.0011

Série "J" /Econoseal

9102.0084

T2061 R9758



FIO 2.5mm²
CONTRAPEÇA 9002.0018

Injeção Eletrônica

9102.0085

T2091 R9762



FIO 2.5mm²
CONTRAPEÇA 9002.0020

Compressor do Ar Condicionado Gm - Celta - Vectra - Astra 99

9102.0086

T2120




CONTRAPEÇA 9002.0022

Reparo Injeção Eletrônica

9102.0087

T2151



CONTRAPEÇA 9002.0028

Auxiliar Compressor do Ar Condicionado Fox/VW

9102.0088

T2156 R9741



CONTRAPEÇA 9002.0053

Sensor de Detonação Gol Interruptor Luz de Ré Volkswagen Fox/Up

9102.0089

T2407 R9130



CONTRAPEÇA 9002.0040

Linha Deutch Agrícola/
Caminhões/Ônibus

9102.0090

T2146 R9726



Bico Injetor EV6/Escosport -
Auto falante Onix

9102.0091

T2124



CONTRAPEÇA 9002.0026

Bico Injetor Nippon Denso

9102.0092

T2004



Bulldog com Selo Macho

9102.0093

T2021 R9728



FIO 2.5mm²

CONTRAPEÇA 9002.0005

Eletroventilador
(Ventoinha) Polo Classic

9102.0094

T2142 R9712



CONTRAPEÇA 9002.0057

Bico Injetor Honda

9102.0095

T2188 R9707



FIO 2.5mm²

CONTRAPEÇA 9002.0033

Injeção Eletrônica

9102.0096

T2047



CONTRAPEÇA 9002.0042

Reparo 2 Vias

9102.0097

T2528 R9932



Injeção Eletrônica

9002.0098


T1007 R7877



Motobomba do Reserv. De
água/comb. Lanterna Reserva-
tório de água Ford Lanterna

9102.0099

R9153



CONTRAPEÇA 9002.0103

Reparo Aplicação Universal
Portas e Colunas

9002.0100

R5027



Reparo Adaptação Bomba de
Combustível - Linha Delphi
Universal

9002.0101

R5891



Bico Injetor / Sensor de Tem-
peratura - Linhas GM / FIAT

9002.0102



Reparo

9002.0103

R5153



CONTRAPEÇA 9102.0099

Reparo Portas e Colunas

9002.0104

R5964



Reparo Linha Bosch Sensor
de Rotação / Agile GM

9002.0105

R5354



Bico Injetor MBB / Fiat / VW
Sprinter / Fiat Ducato / Amarok

9002.0106

T1749 R5377



Bobina Ignição Santa Fé / I30 /
HB20 / Ceranto / Picanto /
SOUL

9002.0107



Reparo

9002.0108

R7654 AZ



Sensor de Rotação Renault /
Peugeot

9002.0109

T0748 R5122



Ligação da Partida a Frio

9002.0110

T1015 R7732



Atuador Marcha Lenta
Rochester/Marelli Todos os
veiculos efi/mpfi

9002.0111

T1062 R5002



Bico Injetor Uno Mille

9002.0112

T1065 R5765



FIO 4mm²

Eletroventilador (Ventoinha)
Santana 86

9002.0113

T1099 R7657



Ar Condicionado Luz de Posi-
ção Fiat Lanterna Uno/Palio

9002.0114

T1143



Injeção Eletrônica

9002.0115

T1164 R5706



Trava do Porta Malas Gol G IV
Motor do Ventilador Interno
VW Up

9002.0116

T1176 R7660



Reserv. do Fluido Freio Setas
Dianteiras Esquerdo/Direito
Motor Vidro Eltr. Linha Renault

9002.0117

T1213 R5009



Fio Estanhado Coberto com
PVC, Capa de Nylon Chevrolet
Aplic. Interna Bomba Comb.

9002.0118

T1215 R5010



Fio Estanhado Coberto com
PVC, Capa de Nylon Chevrolet
Aplic. Interna Bomba Comb.

9002.0119

T1216 R5012



Fio Estanhado Coberto com
PVC, Capa de Nylon Aplicação
Interna na Bomba de Comb.

9002.0120

T1218 R5013



Fio Estanhado Coberto com
PVC e Capa Nylon Aplic.
Interna Refil Bomba Comb Bosch

9002.0121

T1219 R5052



Fio Estanhado Coberto com PVC e Capa de Nylon Aplic. Interna Refil da Bomba Comb Delphi para Marwal

9002.0122


T1220



Fio Estanhado Coberto com PVC, Capa de Nylon Aplicação Interna na Bomba de Comb

9002.0123

T1221



Fio Estanhado Coberto com PVC e Capa de Nylon Aplic. Interna Refil da Bomba Comb Delphi para Marwal

9002.0124

T1222 R5057



Intermediario entre a Bomba de Combustível e o CHT Original Omega/Vectra

9002.0125

T1229 R5056



Fio Estanhado Coberto com PVC, Capa de Nylon CHT do Refil da Bomba de Comb

9002.0126

T1232 R5141



Fio Estanhado Coberto com PVC, Capa de Nylon, Adaptação da Bomba Comb Marwal

9002.0127

T1240 R5035



Fio Estanhado Coberto com PVC, Capa de Nylon CHT bomba de Combustível Flex

9002.0128

T1261



Fio Estanhado Coberto com PVC, Capa de Nylon CHT de Adaptação da Bomba Comb

9002.0129

T1262 R5063



Fio Estanhado Coberto com PVC, Capa de Nylon CHT da Bomba de Combustível Celta

9002.0130

T1277 R4077



Fio Estanhado Coberto com PVC, Capa de Nylon CHT da Bomba de Combustível 2 vias

9002.0131

T1278 R5239



Fio Estanhado Coberto com PVC, Capa de Nylon Adaptador da Bomba Comb Flex

9002.0132

T1428



Injeção Eletrônica

9002.0133

T1436



Injeção Eletrônica

9002.0134

T1437



Injeção Eletrônica

9002.0135

T1464



Injeção Eletrônica

9002.0136


T1468



Lâmpada

9002.0137

T1470 R5541



Injeção Eletrônica

9002.0138

T1472



Trava Multlock

9002.0139

T1473 R7580



Volkswagen / Peugeot CHT
das Luzes Internas Break-
Light

9002.0140


T1489 R5940



Eletroventilador Caminhões/
Ônibus VW

9002.0141

T1495 R7679



Sensor de Rotação Fiesta/
EcoSport/Courier - Buzina Fiat

9002.0142

T1514



Injeção Eletrônica

9002.0143

T1535



Luz de Placa VW Up

9002.0144

T1536 R5936



Injeção Eletrônica - Reparo
sensor

9002.0145

T1540



Injeção Eletrônica

9002.0146


T1602 R5169



Lanterna Traseira - Auto Fa-
lante - Quebra Sol Iluminado

9002.0148

T1664



Injeção Eletrônica

9002.0149

T1673 R7493



Adaptação Lâmpada 5W

9002.0150


T1675 R5473



Sensor Airbag Linha Fiat

9002.0151

T1680 R5340




FIO 4mm²

Sistema de Arrefecimento Li-
nha Fiat Conector com Trava
Retrátil com duas posições

9002.0152

T1682 R5342



FIO 4mm²

Resistência da Ventoinha Li-
nha Fiat Conector com Trava
Retrátil com duas posições

9002.0153

T1006 R7879



FIO 2.5mm²

Buldog Fêmea

9102.0154

T2018 R9731



CONTRAPEÇA 9002.0003

SuperSeal Macho

9102.0155

T2143



Bico Injetor Toyota

9102.0156

T2199 R9769



Bico Injetor Caminhão VW/
Ford Sensor Temperatura S-10
Sensor Detonação GM

9102.0157

T2026



Bomba da Gasolina

9102.0158

T2262 R9882



Fio Estanhado Coberto com
PVC, Capa de Nylon CHT da
Bomba de Combustível

9102.0159

T1239 R9718



Diversos

9102.0160

T2489 R9940



Eletroventilador Caminhões/
Ônibus VW

9102.0161



Reparo


9002.0162



Reparo

9002.0163

R7771



FIO 4mm²

CONTRAPEÇA 9102.0093

Reparo Eletroventilador
Lâmpada HB4

9102.0164

R9756



CONTRAPEÇA 9002.0035

Buick Tomada de Nível de Flu-
ído de Freio / Reparo Bomba
de Gasolina

9002.0165

T1134 R7654



Sensor de Rotação Clio 1.0
8/16V / Scenic Peugeot CHT do
Sensor de Rotação Peugeot
206 1.0 8/16V

9302.0166

T1053 R7140



Soquete h7 Nylon Natural 6.6

9302.0167



Soquete H7 Ceramica

9002.0168

T1786 R5982



Reparo Bico Injetor Captiva
GM

9002.0169

T1092 R5017



Boia do Tanque de Combustível - Caminhões Volkswagen

9002.0170



Fio Estanhado Coberto com PVC, Capa de Nylon CHT da Bomba de Combustível com Supressor

9002.0171



Reparo Sensor de Nível - Bomba de Combustível Flex

9002.0172



Reparo

9002.0173



Reparo Eletroventilador

9002.0174



Reparo

9102.0175



Reparo

9002.0176



Reparo

9002.0177



Reparo Bobina de Ignição - Toyota.

9102.0178



Reparo

9002.0179



Injeção Eletrônica

9002.0180



Reparo Bico Injetor Ford Ka 3 Cilindros 2015

9102.0181



Reparo

9002.0182



Reparo Lâmpada Honda / Toyota

9102.0183



Reparo

9002.0184



Reparo

9002.0185



Reparo Lâmpada Honda / Toyota

9002.0186



Reparo

9002.0187



Reparo

9002.0188

T1793 R5421



Sensor de Fase Virabrequim
Corolla 1.8.

9002.0189



Reparo

9002.0190

T1794



Reparo Bobina de Ignição -
Toyota.

9002.0191

R5521



Sensor de Temperatura Linha
GM

9002.0192

R7609



Reparo Farol Linha GM

9002.0193

R7758



Reparo Motor Máquina de
Vidro

9102.0194

T2129 R9654



Sensor de Temperatura Fiat
diversos.

9002.0195

T1830



Bico Injetor Caminhão VW/
Ford Sensor Temperatura S-10
Sensor

9102.0196

T2661



Sensor de Velocidade Honda
diversos

9002.0197

T1736



Ford Reservatório de Água
Volvo Sensor de Rotação V40/
V70

9002.0198

T1795



Reparo Lâmpada Honda / To-
yota

9002.0199

T1814



Sensor Luz de Ré – Renaut
Sénic / Mégane / Twingo / Clio

9002.0200

T1815



Sensor Luz de Ré – Renaut
Sénic / Mégane / Twingo / Clio

9002.0201

T1837 R5378



Sensor de Velocidade ABS –
VW Amarok / Tinguán / Golf /
CC/ UP

9002.0202



Reparo Europeu VW AUDI SKODA

9002.0203



Reparo Bomba de Combustível

9002.0204



Reparo

9002.0205



Reparo

9002.0206

R5896



Reparo

9002.0207



Reparo

9002.0208



Reparo

9002.0209



Reparo

9002.0210



Reparo

9002.0211



Reparo

9002.0212



Reparo

9002.0213



Reparo

9002.0214



Linha Deustch Agrícola Caminhões Ônibus

9003.0001

T1014 R7735



CONTRAPEÇA 9103.0057

Sensor de Diagnóstico Uno/
Tempra/Palio - Sensor de Posi-
ção de Borboleta TPS

9003.0002

T1017 R5899



Sensor Posição da Borboleta
TPS Marelli

9003.0003

T1023 R7765



FIO 4mm²

Cebolão do Radiador Gol/
Saveiro/Parati/Logus ,AP
1.6/1.8/Gol/Parati MI 1.0

9003.0004

T1028 R7740M



Sensor de Pressão - Coletor
MAP GM

9003.0005

T1029 R7741



Sensor de Posição da borbole-
ta TPS14059/060 7230/ 7231 /
Linha GM efi/mpfi

9003.0006

T1030 R7880



CONTRAPEÇA 9103.0062

Bobina Tipo 1.6/Vectra gsi -
Sensor MAP Uno Mille ie

9003.0007

T1037 R7759



Sensor da Borboleta TPS

9003.0008

T1040 R7887




CONTRAPEÇA 9103.0058

Sensor de Posição Borboleta
TPS - Reg. De Voltagem Zetec
Fiesta/Ka/Courier

9003.0009

T1051 R7777



Eletroventilador Astra 99/.../
Blazer/S-10/Vectra

9003.0010

T1055 R7791



Distribuidor do Sistema Hall
Linha VW/Fiat/Ford

9003.0011


T1063 R7778



Canister Linha GM

9003.0012

T1070 R5103



Retrovisor Elétrico

9003.0013

T1112 R7892



CONTRAPEÇA 9103.0056

Sensor de Pressão Rail Sprinter
Reparo da Bobina de Igni-
ção - Palio/ Siena/ Brava 1.6

9003.0014

T1121 R7752



Sensor de Fase - Sensor de
Pressão do Ar Cond. VW

9003.0015

T1140 R7682



Reg. De Voltagem Motor Zetec
Fiesta/Ka/Courier - Regulador
Alternador (Bosch) Ford

9003.0016

T1150 R7727



CONTRAPEÇA 9103.0059

Sensor da Luz de Ré Ford
EcoSport

9003.0017

T1163 R5710



FIO 4mm²

Cebolão do Radiador Audi/
Polo

9003.0018

T1166 R5840



Sensor Eletr. Do Ar Cond.
Peugeot/Citroën/Audi

9003.0019

T1173 R5102



FIO 4mm²

CONTRAPEÇA 9103.0060

Sensor de Rotação Gol/Fox/
Golf - Motor de Eletroventila-
dor VW Up

9003.0020

T1182 R7897



Injeção Eletrônica

9003.0021

T1182 R7897



Injeção Eletrônica

9003.0022

T1302 R7761



CONTRAPEÇA 9003.0023

Sonda Lambda GM

9003.0023

T1303 R9761



CONTRAPEÇA 9003.0022

Sonda Lambda Omega

9003.0024

T1445 R5143



Injeção Eletrônica

9003.0025

T1469 R5908



Interruptor do Radiador Polo/
Golf

9003.0026

T1491 R5937



Injeção Eletrônica

9003.0027

T1515



Injeção Eletrônica

9003.0028

T1526 R5893



CONTRAPEÇA 9103.0063

Sensor de Detonação Gol In-
terruptor Luz de Ré Fox /VW
Up

9003.0029

T1597 R5985



Reparo Sensor de Pressão do
Óleo do Câmbio Dualogic Fiat

9003.0030

T1623 R5326



Reparo Sensor de rotação
Linha VW

9003.0031

T1632 R5889



FIO 4mm²

Reparo da Flange Novo Golf

9003.0032

T1639



Reparo da Bobina de Ignição
Courier/Fiesta/Ka/EcoSport/
Mondeo

9003.0033

T1658 R5407



FIO 2.5mm²

Reparo da Bobina de Ignição
Linha Nissan

9003.0034

T1659 R5322



CONTRAPEÇA 9103.0076

Reparo Sensor Borboleta
Jetta/Golf

9003.0035


T1670 R5380



Reparo Linha Honda

9003.0036

T1671 R5325



CONTRAPEÇA 9103.0078

Sensor de Velocidade Civic/
Accord

9003.0037

T1674 R5834



CONTRAPEÇA 9103.0084

Sensor de Rotação Motor E-
torq

9003.0038

T1019 R7988



FIO 4mm²

Cebolão do Radiador Gol/
Saveiro/Parati/Logus/ (C/Ar
cond.) AP 1.6/1.8/2.0

9003.0039

T1435 R5916



Seta Traseira New Civic- CHT
Lanterna Traseiro - Freio -
Honda - Fit - Civic

9003.0040

T1054 R7787



Soquete da Lâmpada HB5

9003.0041

T1026 R7740 F



Sensor Pressão Coletor MAP

9003.0042


T1180 R7795



Termostato Original Palio No-
vo/Palio Fire/Strada/Idea Luz
de Teto Palio

9003.0043

T1238 R5887



Conexão Inferior da Flange
Honda

9003.0044

T1440 R5987



Injeção Eletrônica

9003.0045

T1465 R5789



Injeção Eletrônica

9003.0046

T1619 R5312



Sensor de Velocidade
Renault 1.6 16 v - Todos

9003.0047

T1633 R5956



Injeção Eletrônica 3V

9003.0048

T1064 R7995



Cebolão do Radiador Volvo

9003.0049



T1067 R7685

Reparo

9003.0050



T1702 R5436

Sensor de Rotação GM

9003.0051



T1133 R7786

Interruptor de Óleo Monza/
Kadett

9003.0052



T1431 R5351

Motor Regulagem do Farol
Vectra


9003.0053



T1444

Injeção Eletrônica

9003.0054



T1667 R5837

Linha Empilhadeira

9003.0055



T1035 R7709

FIO 2.5mm²

Cebolão do Radiador Palio/
Tempra/Tipo/Marea

9103.0056



T2112 R9802

CONTRAPEÇA 9003.0013

Reparo da Injeção eletrônica

9103.0057



T2014 R9735

CONTRAPEÇA 9003.0001

Retrovisor Elétrico VW

9103.0058



T2040 R9887

CONTRAPEÇA 9003.0008

Série "J" /Econoseal

9103.0059



T2150 R9727

CONTRAPEÇA 9003.0016

Sensor da Luz de Ré Ford
EcoSport

9103.0060




T2168 R9711

CONTRAPEÇA 9003.0019

Motor do Eletroventilador do
Fox

9103.0061



T2182

CONTRAPEÇA 9003.0021

Interligação do Motor de Parti-
da Corsa

9103.0062




T2030 R9880

CONTRAPEÇA 9003.0006

Bulldog Macho

9103.0063



T2526 R9443/9445

CONTRAPEÇA 9003.0028

Injeção Eletrônica Caminhões/
Ônibus/Agrícola

9103.0064



T2601 R9920

Reparo

9003.0065

R5979



Plug Alternador Regulador de Voltagem Toyota Suzuki

9103.0066


R5055



CONTRAPEÇA 9003.0070

Reparo Farol de Neblina

9003.0067



Reparo 3 vias

9003.0068

T1116 R5762



Sensor de Temperatura Palio Renault Sensor de Velocidade Scenic/Mégane

9303.0069

T0718 R7090 B



Soquete h4 Nylon Natural 6.6

9003.0070

R5098



CONTRAPEÇA 9103.0066

Reparo Farol de Neblina

9003.0071



Reparo 3 Vias

9303.0072



Soquete H4 Cerâmica Capa Azul

9003.0073

T1727 R5390



Bobina Ignição – Civic / CRV

9003.0074



Reparo

9103.0075



Reparo

9103.0076



Reparo

9003.0077

T1753 R5324



Reparo Injeção Eletrônica Ford diversos

9103.0078



Reparo

9003.0079

T1800



Injeção Eletrônica diversos

9003.0080

T1801



Injeção Eletrônica diversos

9103.0081

T2051 R9777



Reparo Eletroventilador

9303.0082



Soquete H4 Cerâmica

9003.0083

T1831 R5718



Reparo Sensor de Fase

9103.0084

T2674



Sensor de Rotação E-torq

9003.0085



Reparo 3 Vias

9003.0086



Reparo 3 Vias - TOYOTA

9003.0087

T1707 R7873



Reparo

9103.0088

T2707 R9873



Injeção Eletrônica Chevrolet diversos

9003.0089

T1730



Injeção Eletrônica

9003.0090

T1805 R5895



Reparo

9103.0091

T2805 R9895



Reparo

9003.0092

T1824



Injeção Eletrônica diversos

9103.0093

T2824



Injeção Eletrônica diversos

9003.0094

T1825



Injeção Eletrônica diversos

9103.0095

T2825



Injeção Eletrônica diversos

9003.0096

T1841



Motor do Ventilador do Radiador VW

9003.0097



Reparo 3 Vias

9003.0098



Reparo 3 Vias

9003.0099



Regulador de Voltagem diversos - HONDA / TOYOTA

9003.0100



Reparo

9003.0101



Reparo

9003.0102



Reparo

9003.0103



Reparo

9004.0001

T1013 R7794



CONTRAPEÇA 9104.0088

Bobina de Ignição Tipo 1.6/ Corsa - Sensor Marcha Lenta GM- Foral Bifocal Palio/Vectra

9004.0002

T1016 R5104



CONTRAPEÇA 9004.0074

Atuador da Marcha Lenta Rochester/Marelli Todos os Veículos efi/mpfi

9004.0003

T1031 R7734



CONTRAPEÇA 9104.0089

Medidor da Bomba de Combustível Palio 1.0/1.6/16V/ Siena/Weekend

9004.0004

T1041 R7888



CONTRAPEÇA 9104.0090

Série "J" /Econoseal

9004.0005

T1052 R7754



Sensor de Temp. da Água Parati/Gol/Saveiro/Golf mi/Seat Ibiza/Cordoba

9004.0006

T1069



Injeção Eletrônica

9004.0007

T1074 R7753




CONTRAPEÇA 9104.0091

Sonda Lambda Audi/ VW

9004.0008

T1075 R5759




CONTRAPEÇA 9104.0094

Sonda Lambda Ford Fiesta / Courier 14 e 16 V

9004.0009


T1087



Pressostato

9004.0010

T1096 R5734



Bobina de Ignição Corsa 1.0/1.4/1.6 8/16V MPFI 99/.../ S-10/Silverado 99/

9004.0011

T1111



CONTRAPEÇA 9104.0092

Bobina Corsa/Vectra 16v GM 022.503.011 Bosh - Sensor Pressão AP/S-10/Blazer 2.2 97

9004.0012

T1117 R7854



Sensor de Temperatura Fiat Linha Sigma

9004.0013

T1123 R7789




CONTRAPEÇA 9104.0095

Sonda Lambda e Bobina de Ignição Gol G III/G IV/Fox/Polo/ Parati/Golf/Jetta—Todos

9004.0014

T1132 R5824



Sensor do Reservatório de Água VW

9004.0015

T1154 R5767



Sensor de Temperatura Fox

9004.0016

T1160 R5090



CONTRAPEÇA 9104.0096

Flange da Bomba de Combustível S-10/Blazer 2.2/4.3 V6/ Ranger - Sonda Lambda GM

9004.0017

T1172 R7898



Injeção Eletrônica - Flange da Bomba de Combustível Inferior Cobalt/Cruze

9004.0018

T1185 R5774



Flange da Bomba de Comb. Superior VW/Audi/Chrysler

9004.0019

T1241 R5866



CONTRAPEÇA 9104.0111

Flange da bomba de Comb. Inferior

9004.0020

T1306 R5016



CONTRAPEÇA 9004.0155

Sonda Lambda Volkswagen Golf 1.8 95/Passat 2.0 90/94 Importado Golf 2.0

9004.0021

T1333 R9914



CONTRAPEÇA 9004.0077

Sonda Lambda Tucson

9004.0022

T1341 R9723



Sonda Lambda Peugeot / Citroën

9004.0023

T1408 R7796




CONTRAPEÇA 9104.0124

Sonda Lambda Renault

9004.0024

T1409 R7797



CONTRAPEÇA 9104.0093

Injeção Eletrônica

9004.0025

T1683



Injeção Eletrônica

9004.0026

T1513 R5177



CONTRAPEÇA 9104.0098

Sonda Lambda GM/JAC/Chery/Lifan

9004.0027

T1525 R5751



Injeção Eletrônica / Reparo Sensor da Sonda Lambda Gol IV / UP

9004.0028

T1626 R5410



Reparo do Pressostato Linha Ford

9004.0029

T1546 R5957



Injeção Eletrônica

9004.0030

T1547 R5411



Sonda Lambda Honda

9004.0031

T1607 R5327



Reparo Linha Volkswagen

9004.0032

T1620 R5989



CONTRAPEÇA 9104.0141

Sonda Lambda Renault 1.6 16V Tds

9004.0033

T1642



CONTRAPEÇA 9104.0101

Sensor de Oxigênio Linha
Toyota/Honda

9004.0034

T1656



Reparo do Acelerador
Eletrônico Nissan

9004.0035

T1519 R5182




Farol Golf Europeu

9004.0036



Sonda Lambda Ford/VW

9004.0037



Recuperação CHT Fêmea C/
Fios Biz/Titan/Today

9004.0038

T1080 R7889



CONTRAPEÇA 9104.0099

Medidor da Bomba de
Combustível Palio 1.0/1.6/16V/
Siena/Weekend

9004.0039

T1198 R5775



Eletroventilador Passat
Importado - Jetta - Amarok

9004.0040

T1234 R5105



Flange da Bomba de Combustível
Renault Kangoo/Mégane
Citroen

9004.0041

T1324 R9437



Sonda Lambda Peugeot

9004.0042

T1335 R5345



Sonda Lambda Peugeot

9004.0043

T1342



Sonda Lambda Peugeot

9004.0044

T1443 R9719



Injeção Eletrônica

9004.0045


T1312



Sonda Lambda Volkswagen

9004.0046

T1454 R5883



Farol Bifocal do Vectra

9004.0047

T1471 R5106



Injeção Eletrônica Sensor Map
Chevrolet/Astra/Celta/Meriva/
Montana/Prisma

9004.0048

T1512



CONTRAPEÇA 9104.0097

Reparo Ventoinha do Nissan
March - Injeção Eletrônica

9004.0049


T1537 R5174



Bobina de Ignição Conector Auxiliar- Motor do Limpador Traseiro

9004.0050

T1545 R9894



Linha Deustch Agrícola/ Caminhões/Ônibus

9004.0051

T1643 R5339



Linha Deustch Agrícola/ Caminhões/Ônibus

9004.0052

T1645 R5328



CONTRAPEÇA 9104.0113

Injeção Eletrônica

9004.0053

T1647 R7876



CONTRAPEÇA 9104.0159

Injeção Eletrônica

9004.0054

T1650 R5329



Reparo da Bobina Ignição

9004.0055

T2728 R7872



CONTRAPEÇA 9104.0102

Farol Caminhão VW

9004.0056

T1071 R7683



CHT para Caminhões e Ônibus

9004.0057


T1076 R6683



Reparo 4 Vias

9004.0058

T1084 R5798



Painel Uno

9004.0059

T1119 R5782



Aplicações Diversas

9004.0060

T1135 R5763



Limpador Traseiro Fox/Gol G IV

9004.0061


T1137 R5769



Desembaçador Traseiro Gol G III/Gol G IV

9004.0062

T1141



Medidor de Fluxo de Ar Golf

9004.0063

T1153 R5349



Sensor MAP EcoSport Suzuki CHT do Sensor Hall Vitara / Suzuki

9004.0064

T1155 R5754



Interruptor do Pedal Freio (IPF) Fox

9004.0066

T1189 R5753



Levantador Vidro Gol - Voyage

9004.0067

T1197



CONTRAPEÇA 9104.0105

Sensor Hego Gol G IV 1.6/VW Up

9004.0068

T1224 R7793



Externo da Bomba de Combustível Gol mi/Golf/Passat Importado GM Celta >05

9004.0069

T1235 R5160



Conexão Inferior da Flange S-10/Blazer

9004.0070

T1236 R5238



Bomba Combustível Flex

9004.0071

T1271



Adaptador para a Bomba de Combustível Flex-30cm Pálio/Uno/Celta/Fiesta/Ecosport

9004.0072

T1272



Adaptador para a Bomba de Combustível Flex - 30cm

9004.0073

T1276 R5077



Bomba de Combustível Flex Bosch

9004.0074

T1320



Sonda Lambda Pálio

9004.0075

T1323 R5336



Sonda Lambda Focus 1.6

9004.0076

T1325 R5343



Sonda Lambda Ranger

9004.0077

T1334 R5914



CONTRAPEÇA 9004.0021

Sonda Lambda Tucson

9004.0078

T1433



Luz de Teto Peugeot 207 Renault Interruptor de Freio Sander

9004.0079


T1439 R7664



Modulador do ABS MBB Sensor de Pressão do Óleo Volvo Sensor de Temperatura Volvo

9004.0080

T1441 R9128



CONTRAPEÇA 9104.0109

Reparo 4 Vias

9004.0081



Reparo

9004.0082

T1533 R5226



Bomba de combustível Volkswagen Polo Golf

9004.0083

T1543 R5861



Reparo Sonda Lambda

9004.0084

T1544



Painel de Comando do Ar Condicionado

9004.0085

T1603 R5350



Sonda Lambda Dodge Dakota 3.9 v6 96/00 Ram v6 05/12 Journey 2.7 v6 09

9004.0086

T1606 R5921



Atuador de marcha lenta Linha Ford

9004.0087

T0829



Botão do Vidro Elétrico (modu)

9104.0088

T2013 R9794



CONTRAPEÇA 9004.0001

Bulldog Macho

9104.0089

T2031 R9734



CONTRAPEÇA 9004.0003

Superseal Macho

9104.0090

T2041 R9888



CONTRAPEÇA 9004.0004

Sonda Lambda - Série "J" / Econoseal

9104.0091

T2074 R9753



CONTRAPEÇA 9004.0007

Sonda Lambda Gol MI

9104.0092

T2111 R9908



CONTRAPEÇA 9004.0011

Injeção Eletrônica

9104.0093

T2409 R9797



CONTRAPEÇA 9004.0024

Injeção Eletrônica

9104.0094

T2075 R5061



CONTRAPEÇA 9004.0008

Sonda Lambda Fiesta/Escort

9104.0095

T2123 R5014



CONTRAPEÇA 9004.0013

Sonda Lambda Bobina de Ignição VW

9104.0096

T2160 R9869



CONTRAPEÇA 9004.0016

Sonda Lambda Chevrolet

9104.0097

T2512



CONTRAPEÇA 9004.0048

Motor da Ventoinha do Nissan March - Injeção Eletrônica

9104.0098

T2513 R9177



CONTRAPEÇA 9004.0026

Bobina de Ignição Gol G III/Gol G IV/Fox/Polo/Parati/Golf (Todos)

9104.0099

T2524 R9889



CONTRAPEÇA 9004.0038

Sonda Lambda WV Reparo Temperatura Do Ar Concionado Gol

9104.0100

T2525 R9786



CONTRAPEÇA 9004.0027

Sonda Lambda WV

9104.0101

T2548 R9835



Sonda Lambda HONDA

9104.0102

T0728 R9872




CONTRAPEÇA 9004.0055

Volkswagen CHT do Farol Caminhão

9104.0103

T1011



Chevrolet CHT da Bobina de Ignição Monza/Kadet

9104.0104

T2189 R9709



Levantador Vidro Gol

9104.0105

T2197 R9708



Sensor Hego GoIG IV 1.6

9104.0106

T2323



Sonda Lambda Focus 1.6

9104.0107

T2325 R9343



Sonda Lambda Ford Ranger Focus New Fiesta

9104.0108

T2439 R9783



Modulador do ABS - MBB

9104.0109

T2441 R9328



Sonda Lambda Linha GM

9104.0110

T1466



Injeção Eletrônica - Sonda Lambda - Honda - Civic - Fit - Crv - Accord

9104.0111

T2458



CONTRAPEÇA 9004.0019

Sonda Lambda Com Abas Laterais

9104.0112

T2545 R9894



Injeção Eletrônica Caminhões/Ônibus/Agrícola

9104.0113

R9763



CONTRAPEÇA 9004.0052

Sonda Lambda Honda Civic / Fiat / CRV / Accord Reparo Sonda Lambda

9004.0114

R5861



Sistema motor Automotivo

9004.0115

R5868



Sonda Lambda Ford Ranger

9004.0116



Reparo

9004.0117

R5165



Reparo

9004.0118

R5844



Reparo Peugeot

9004.0119

CONTRAPEÇA 9104.0120



Reparo

9104.0120

CONTRAPEÇA 9004.0119



Reparo

9004.0121



Reparo


9004.0122

CONTRAPEÇA 9104.0145



Reparo

9004.0123



Reparo

9104.0124

R9796



Reparo

CONTRAPEÇA 9004.0023

9004.0125

T1709



Flange da Bomba de Combustível HB20 / New Fit / New City

9004.0126



Reparo

9004.0127

T1850



Bomba Combustível Spin / Colbat / Prisma / Onix


9004.0128



Reparo

9004.0129

R5766




Painel do Comando do Ar Condicionado Palio Novo / Palio Fire/Strada/Idea

9004.0130



Reparo

9004.0131



Reparo

9104.0132



Reparo

9004.0133

T1780



Injeção Eletrônica diversos

9104.0134

T2799



Injeção Eletrônica diversos

9004.0135



Reparo

9004.0136



Reparo

9004.0137



Reparo

9004.0139

R5029



Refil Bomba de Comb Fiat

9004.0140

T1703 R5993



Reparo

9104.0141

T2620 R9989



Sonda Lambda Renault 1.6 16v
Todos

9104.0142



Reparo Sonda Lambda

9104.0143



Reparo Sonda Lambda

9104.0144



Reparo Sonda Lambda

9104.0145

R9933



Reparo Sonda Lambda

9104.0146



Reparo Sonda Lambda

9104.0147



Reparo Sonda Lambda

9104.0148




Reparo Sonda Lambda

9104.0149



Reparo Sonda Lambda

9104.0150



Reparo

9104.0152



Reparo Sonda Lambda

9004.0153



Reparo

9004.0154



Reparo

9004.0155



Reparo

9004.0156



Reparo

9104.0157



Reparo Sonda Lambda

9004.0158



Reparo Sonda Lambda

9104.0159



Reparo Sonda Lambda

9104.0160



Reparo

9004.0161



Reparo Sonda Lambda

9004.0162



Reparo Sonda Lambda

9004.0164



Reparo

9004.0165



Adaptação Sensor NOX VW
Constellation

9004.0166



Adaptação Sensor NOX VW
Constellation

9004.0167

T1598 R5865



Injeção Eletrônica



Qualidade e rapidez são nossa

GARANTIA

[Sobre nós](#) [Nossos produtos](#) [Contato](#) [Suporte](#)

Suporte personalizado

Seu produto com código



CLIQUE AQUI
E BAIXE NOSSO
CATÁLOGO

ACESSE JÁ NOSSO SITE:

- .: RÁPIDO
- .: FÁCIL
- .: EFICAZ

9005.0001

T1078 R7790



Resistência do Ar Condiciona-
do Fiat/VW

9005.0002

T1088 R7760




CONTRAPEÇA 9105.0028

Lanterna Guerra - Randon

9005.0003

T1195 R7688



Seletor do Ventilador Interno
Gol GIV

9005.0004

T1206 R5058



Bomba de Combustível Fiesta/
Ka/Courier Interruptor do Ra-
diador Escort Zetec

9005.0005

T1455 R5172



Motor do Limpador do para-
brisa

9005.0006

T1463 R5150



Injeção Eletrônica

9005.0007

T1609 R5434



Reparo linha Volkswagen

9005.0008

T1631 R5331



Reparo Fluxo de Ar Golf

9005.0009

T1641 R5655



Reparo Fluxo de Ar linha
Volkswagen

9005.0010

T1652



Reparo Fluxo do Ar Linha
Honda

9005.0011



Reparo

9005.0012

T1192 R7763



Lanterna Gol G IV

9005.0013

T1411 R5134



Limpador de Para-brisa New
Civic

9005.0014

T1228



Bomba de Combustível

9005.0015

T1231 R5796



Bomba de Combustível Hilux

9005.0016

T1510 R5735



Acelerador Eletrônico Peugeot
e Citroën CHT da Injeção Ele-
trônica

9005.0017

T1527 R7899



CONTRAPEÇA 9105.0037

Injeção Eletrônica

9005.0018

T1676 R5330



Reparo Flange VW

9005.0019

T0822 R7267



Reparo Vidro Elétrico Linhas GM / VW

9005.0020

T0837



Botão Traseiro do Vidro Elétrico Gol GIII

9005.0021

T1114 R9132



Reparo Injeção Eletrônica

9005.0022

T1157



Ar Condicionado GM

9005.0023

T1184



Fluxo de Ar Golf

9005.0024

T1194 R5785



Limpador Para Brisa- Gol G IV

9005.0025

T1614



Reparo da Injeção eletrônica Linha Volkswagen

9005.0026


T1622



Reparo Botão do vidro Elétrico -Linha Renault Todos

9105.0027

T2012 R9881



CONTRAPEÇA 9005.0030

Bulldog Macho Injeção Eletrônica

9105.0028

T2088 R9760



Reparo Superseal

9105.0029

T2099 R9996



Reparo com Aba de Fixação

9005.0030

T1012 R7881



CONTRAPEÇA 9105.0027


Rep Medidor De Fluxo Ar Conexão Coletor

9005.0031



Bomba Combustível Accord/CRV

9005.0032



Reparo Botão do vidro Elétrico

9005.0033

T1729 R5973



Sensor Fluxo de ar Jetta / A3 / A4

9005.0034

T1790 R5382



Bomba Combustível Accord / CRV

9005.0035

T1791 R5457



Sensor Fluxo de Ar GM / Montana / Agile / Cruze / Colbat / Onix

9005.0036

T1785



Flange da Bomba de Combustível

9105.0037



Reparo

9005.0038



Reparo

9005.0049

R5272



Reparo Linha GM

9005.0051

R5946



Flange Bomba de Combustível Magnetti Marelli- Guia Esquerda

9105.0053

T2575



Sonda Lambda Audi A4

9005.0054

T1732



Injeção Eletrônica Diversos

9005.0055

T1772



Reparo

9005.0056



Reparo

9005.0057

T1802 R5902



Injeção Eletrônica

9005.0059

T1710



Bobina de Ignição Spin

9006.0001

T1033 R7773



Sensor do Fluxo de Ar Fiesta/
Ka/Courier - Flange da Bomba
de Combustível

9006.0002

T1086 R7896



CONTRAPEÇA 9106.0039

Série "J" /Econoseal

9006.0003

T1089 R7755



CONTRAPEÇA 9106.0040

Trava Elétrica do Palió

9006.0004

T1125 R7783



Corpo da Borboleta Eletr. Gol
G III/Gol G IV/Fox/Polo/Parati/
Golf/Up

9006.0005

T1139 R7785



Sensor Borboleta Peugeot/
Palió/Siena 16v. Fire

9006.0006

T1136 R5795



Chave de Seta Gol- Fox G Iv

9006.0007

T1191 R7788



Chave de Seta Fox/Gol GIV

9006.0008

T1413 R5135



Injeção Eletrônica

9006.0009

T1467 R5151



Flange da Bomba de
Combustível

9006.0010

T1426 R5931



Injeção Eletrônica

9006.0011

T1167 R5120



CONTRAPEÇA 9106.0043

Bobina Ignição Ka/Courier/
Fiesta 98

9006.0012

T1488 R5333



Injeção Eletrônica

9006.0013

T1499



Injeção Eletrônica

9006.0014

T1085 R7762



Painel Uno Placa de Circuito-
Tempra

9006.0015

T1093 R5786



Ar Condicionado Fiat

9006.0016

T1414



Injeção Eletrônica

9006.0017

T1592 R5961



Foco Duplo Hyundai Santa Fé
Sonata HB20

9006.0018

T1190 R5720



Reparo Linha VW

9006.0019


T1128 R5752



Sensor de Temperatura Sen-
sor de Pressão do Óleo (Linha
Pesada) Ford

9006.0020

T0838



Botão do Vidro Elétrico Gol
GV

9006.0021

T1233 R5107



Bomba de Combustível
Renault

9006.0022

T1412 R7726



CONTRAPEÇA 9106.0042

Injeção Eletrônica

9006.0023

T1415 R5903



Sensor Freio VW

9006.0024


T1511 R5183



Bomba de Combustível
Ducato 2.3 Diesel

9006.0025

T1522 R5181



Pisca Alerta Linha VW 85/96 –
Todos Caminhões VW .../98

9006.0026

T1590 R5904



CONTRAPEÇA 9106.0046

Linha Deustch Agrícola /
Caminhões / Ônibus

9006.0027

T1648 R5332



CONTRAPEÇA 9106.0062

Injeção Eletrônica

9006.0028

T1677



Lanterna Scania 124

9006.0029

T1416



Reparo

9006.0030

T1441 R5736



Acelerador Eletrônico Zafira-
Astra-Meriva-Blazer-S10

9006.0031


T1450



Lanterna Traseira Botão do
Vidro Elétrico Etios

9006.0032


T1453 R7706



Reparo Linha Ford

9006.0033

T1474



Botão Simples Vidro Elétrico Up

9006.0034

T1486 R5176



Bobina de Ignição Gol/Voyage
GV/Fox

9006.0035


T1529 R5715



Chave de Seta Fiat

9006.0036

T1666



Reparo Trava Elétrica VW

9006.0037

T1672



Bico Injetor Toyota Diesel

9006.0038

T0821



Botão Vidro Elétrico Palio
Young / Palio Fire / Uno

9106.0039

T2086 R9896



CONTRAPEÇA 9006.0002
Série "J" / Econoseal

9106.0040


T2089 R9755



CONTRAPEÇA 9006.0003
Superseal Macho

9106.0041

T2426 R9931



Injeção Eletrônica

9106.0042

T2412 R9750



CONTRAPEÇA 9006.0022
Injeção Eletrônica

9106.0043

T2167 R9120



Bobina Ignição Ka/Courier/
Fiesta 98

9106.0044

T2190 R9720



Reparo Linha VW

9106.0045

T2410 R9890



Reparo Linha VW e Fiat

9106.0046

T2590 R9904



Linha Deustch Agrícola Cami-
nhões Ônibus

9106.0047

T2082



Injeção Eletrônica

9006.0048



Reparo

9106.0049



Reparo

9006.0050


T0920



Reparo Linha Fiat


9006.0051

T0919



Reparo Linha Fiat

9006.0052



Reparo

9006.0053



Corpo da Borboleta / TBI
Fusion / Ranger

9006.0054

R5112



Reparo Corpo Borboleta Linha
GM

9006.0055



Reparo

9106.0056

Sensor de Óleo Uno/Tempra/
Palio/Corsa/Vectra/Celta -
Linha Ford

9006.0057

T1788



Motor do Atuador Fechadura
da Porta VW/ Audi

9006.0058



Bomba de Combustível Land
Rover

9006.0059

R5242



Bomba de Combustível
Peugeot / Citroën

9006.0060


R5357



Reparo Corpo da Borboleta
TBI Linha Ford

9006.0061

T1840 R5970



Pisca Dianteiro Scania 2012
Farol Volvo VM 2015

9106.0062

R9742



Reparo Acelerador Eletrônico
Caminhões VW

9006.0063

T1819



Injeção Eletrônica diversos

9006.0066



Reparo

9006.0067



Reparo

9006.0069

R5888



Reparo Sensor de Borboleta

9106.0076

T2677 R9681



Painel de Instrumentos / Módulo Tacógrafo

9106.0077

R9785



CONTRAPEÇA 9006.0005

Reparo Sensor de Borboleta Peugeot

9106.0078



CONTRAPEÇA 9006.0024

Reparo Sensor de Borboleta Peugeot

9006.0079

R5906



Reparo

9006.0080

T1764 R5746



Evaporador do Ar Condicionado

9106.0081


T2128



Acelerador Eletrônico VW

9007.0001

T1046 R7747




CONTRAPEÇA 9107.0010

Módulo de Ignição Bobina de Ignição - Fiesta- Ka- Escort

9007.0002


T1094 R7782



Ar Condicionado Fiat

9007.0003

T1193 R5794



Volkswagen CHT da Comutador de Ignição Gol G IV - Fox

9007.0004


T1092 R5017



Lanterna Scania 124

9007.0005

T1500 R5180



Comutador de Ignição

9007.0006

T0824 R7579



Instalação da Chave do Vidro Elétrico Fiesta/Ka/Courier

9007.0007

T1079 R7882



Farol Fiesta

9007.0008


T1081 R7769



Lanterna Traseira Uno

9007.0009

T1487 R5364



Chave de Seta

9107.0010

T2046 R9747



CONTRAPEÇA 9007.0001

Reparo Injeção Eletrônica Linha VW

9107.0011

T2417 R9665



Reparo Scania - Lanterna Scania 124 - Volvo - MBB

9008.0001

T0717 R7736



Tacógrafo (Porta Fêmea) 8 vias

9008.0002

T0730 R7883



Tacógrafo (Porta Fêmea) 8 vias

9008.0003

T1090 R7779



CONTRAPEÇA 9108.0017
Série "J" /Econoseal

9008.0004

T1127 R5784



Controle do Painel do Ar Condicionado Fox

9008.0005

T1159 R5793



Módulo do Imobilizador Gol GIV 1.6/Fox

9008.0006

T1174 R5792



Comutador Ignição Fox 1.6/ Golf/Bora/Audi A3/A4

9008.0007

T1183 R5772



Motor Trava Elétrica Dianteira VW UP

9008.0008

T1425 R5121



Injeção Eletrônica

9008.0009

T1456 R5131



Injeção Eletrônica

9008.0010

T1644 R5335



Injeção Eletrônica

9008.0011

T0827 R7639



Retrovisor Elétrico

9008.0012

T2678 R9682



Painel de Instrumentos
Abertura de Porta Módulo
Tacógrafo

9008.0013

T0731



Tacógrafo

9008.0014


T1068 R7767



Atuador da Marcha Lenta Golf/ Parati Motor AT 1.0

9008.0015

T1625 R5933



Farol Doblo 2005

9008.0016

T1475 R5727



Botão Duplo Vidro Elétrico VW Up 2014

9108.0017

T2090 R9779



CONTRAPEÇA 9008.0003

Série "J" /Econoseal

9108.0018

T2097 R7651



Ar Condicionado VW Gol -
Chave Seta Mercedes Bens

9108.0019

T2538 R9919



Injeção Eletrônica

9008.0020


R5879



Reparo

9008.0021

R5161



Reparo

9008.0022



Reparo


9008.0023



Reparo

9008.0024

T0921



Reparo Linha Fiat

9008.0025

T1807



Tacógrafo

9008.0027

R7855



Reparo

9108.0028

T2803 R9449



CONTRAPEÇA 9008.0029

Linha Deustch – Agrícola/
Caminhão/ Ônibus

9008.0029

T1803 R5449



CONTRAPEÇA 9108.0028

Linha Deustch – Agrícola/
Caminhão/ Ônibus


9008.0030



Reparo

9009.0001

T1691



Chave Ar Condicionado Corsa Classic 94/08

9009.0002

T1695



CONTRAPEÇA 9109.0003

Diagnóstico Ar condicionado Caminhões e Ônibus

9109.0003

T2695



CONTRAPEÇA 9009.0002

Diagnóstico Ar condicionado Caminhões e Ônibus

9010.0001

T1126 R7710



Farol Gol G III/Gol G IV/Fox/ Polo/Parati/Golf – Todos

9010.0002

T1418 R5124



Conexão Auxiliar Meriva - Pedal Acelerador Ford-Cargo - VW- Ônibus

9010.0003


T1419 R5136



Injeção Eletrônica

9010.0004

T1520 R5560



Injeção Eletrônica

9010.0005

T1636 R7780



Reparo da Lanterna Scania

9010.0006

T1679 R9683



Painel de Instrumentos Abertura de porta Módulo tacógrafo

9010.0007

T1596 R5147



Reparo Vidro Elétrico Caminhão Volkswagen

9110.0008


T2418 R9124



Conexão Auxiliar Meriva

9110.0009

T2636 R9780



Lanterna Scania

9110.0010

T2126 R9788



Farol VW

9010.0011

T1679 R5684



Tacógrafo

9010.0012



Série "J" /Econoseal

9012.0001

T1539 R7781



Injeção Eletrônica / Farol Scania Série 5



9112.0002

T2539 R9781



Injeção Eletrônica

9012.0003



Reparo

9012.0004

R5954



Injeção Eletrônica

9014.0001

T1175 R5790



Conector Auxiliar Linha VW

9114.0002

T2175 R9790



Conector Auxiliar Linha VW

9016.0001

T1521 R5913



Injeção Eletrônica

9016.0002

T0802 R7606



Som Universal 16 vias

9116.0003

T0834 R7616



Som Universal 16 vias

9028.0001

T1560



Reparo do Módulo Injeção -
LINHA VW

9902.0169

T0605



Boia do Tanque de Comb. - Caminhões Volkswagen

9904.0138

R5060



Bico Injetor Volkswagen

9905.0046

R5069



Bico Injetor Fiat Palio

9905.0047

R5168



Bico Injetor Volkswagen
Reparo

9905.0048

R5167



Bico Injetor Volkswagen
Santana Reparo

9905.0050

R5208



Reparo Lanterna Traseira -
Guerra

9906.0064

T0136



Ignição Eletrônica Monza após
86 Gasolina/Álcool Fio Resistivo
Unidade Comando Bosch

9906.0065

T0130



Ignição Eletrônica Monza até
86 Gasolina Unidade de Co-
mando Bosch 9.220.087.004

9906.0070

T0123



Ignição Eletrônica Santana
Unidade de Comando Bosch
0.227.100.142

9906.0071

T0126



Ignição Eletrônica Kombi Pick-
Up Comando Bosch
0.227.100.1425044

9906.0072

T0132



Ignição Eletrônica Comando
Bosch 9.220.087.004

9906.0073

T0720



Acelerador Eletrônico
Caminhões VW

9906.0074

T0135



Ignição Eletrônica Comando
Bosch 9.220.087.004

9906.0075

T0141



Adaptação de Ignição Eletrôni-
ca com Bobina Plástica

9907.0013

R5044



Ignição Eletrônica Volkswagen
Kombi / Pick Up Kombi após
1991 Unidade de Comando
Bosch ORIG.:0.227.100.142

9907.0014

T0126



Ignição Eletrônica Kombi
Pick-Up/Kombi após 1991
Unidade de Comando Bosch
0.227.100.1425044

8001.0004

T1092



KIT Sonda Lambda Vectra 96/98

8101.0016

T2032



KIT Superseal

8101.0017

T2092



KIT Sonda Lambda Corsa Volkswagen Compressor Gol 1.0 2000

8102.0080

T1308



KIT Sonda Lambda VW

8003.0022

T1302



KIT Sonda Lambda GM / Renault

8003.0023

T1303



KIT Sonda Lambda GM / Renault

8004.0007


T1074



KIT Sonda Lambda Audi / VW

8004.0008

T1075



KIT Sonda Lambda Ford

8004.0012


T1117



KIT Sonda Lambda Linha Fiat

8004.0016

T1160



KIT Sonda Lambda Linha GM

8004.0020

T1306



KIT Sonda Lambda VW

8004.0021

T1306 R8914



KIT Sonda Lambda Tucson / Sportage

8004.0022

T1341 R8723



KIT Sonda Lambda Peugeot / Citroën

8004.0023

T1408 R6796



Sonda Lambda Com Abas Laterais

8004.0026

T1513



KIT Sonda Lambda GM/JAC/Chery/Lifan

8004.0027

T1525



KIT Sonda Lambda VW

8004.0030

T1547



KIT Sonda Lambda Honda

8004.0032

T1620



KIT Sonda Lambda Renault

8004.0036



KIT Sonda Lambda Ford

8004.0041

T1324 R8722



KIT Sonda Lambda Peugeot / Citroën

8004.0042

T1335



KIT Sonda Lambda Peugeot / Citroën

8004.0043

T1342



KIT Sonda Lambda Peugeot / Citroën

8004.0045

T1312



KIT Sonda Lambda Ford / Volkswagen

8004.0074



KIT Sonda Lambda Palio

8004.0075

T1323



KIT Sonda Lambda Ford Focus 1.6

8004.0076

T1325



KIT Sonda Lambda Ford Ranger

8004.0077

T1334 R4914



KIT Sonda Lambda Tucson / HB20 / Santa Fe / Kia Picanto / Sportage

8004.0080

T1441 R8128



KIT Sonda Lambda Spin / Colbat / Cruze / S10 / Onix / Prisma / Sonic

8004.0085

T1603



KIT Sonda Lambda Dodge / Jeep

8104.0089

T1320 R8734



KIT Sonda Lambda Palio

8104.0090

T2041 R8888



KIT Sonda Lambda Fiat

8104.0091

T2074 R8753



KIT Sonda Lambda Ford / VW

8104.0094

T2075 R6061



KIT Sonda Lambda Ford Fiesta

8104.0095

T2123 R6714



KIT Sonda Lambda VW

8104.0096


T2160 R8869



KIT Sonda Lambda Fiesta

8104.0098

T2513 R8177



KIT Sonda Lambda JAC / Chery / Lifan

8104.0099

T2524 R8889



KIT Sonda Lambda VW

8104.0100

R8786



KIT Sonda Lambda Golf / Jetta / Polo / Aidi A3 Q5 / Tucson

8104.0101



KIT Sonda Lambda Honda

8104.0106

T2323



KIT Sonda Lambda Ford Focus 1.6 / Fiesta / Ka / Ecosport

8104.0107

T2325



KIT Sonda Lambda Ford Ranger / Focus / New Fiesta

8104.0109

T2441



KIT Sonda Lambda GM

8104.0111

T1330



KIT Sonda Lambda GM

8104.0113



KIT Sonda Lambda Honda

8004.0115



KIT Sonda Lambda Ford Ranger / Mondeu / Taurus

8104.0141



KIT Sonda Lambda Renault

8104.0142



KIT Sonda Lambda Renault

8104.0143



KIT Sonda Lambda

8104.0144



KIT Sonda Lambda

8104.0145



KIT Sonda Lambda Honda

8104.0146



KIT Sonda Lambda

8104.0147



KIT Sonda Lambda

8104.0148



KIT Sonda Lambda

8104.0149



KIT Sonda Lambda

8104.0152



KIT Sonda Lambda

8104.0157




KIT Sonda Lambda

8004.0158




KIT Sonda Lambda

8004.0161



KIT Sonda Lambda


8004.0162



KIT Sonda Lambda

8302.0166

T4283 R6140



KIT 10 PÇS

KIT soquete h7 + Terminais

8303.0069

T4284 R7090



KIT 10 PÇS

KIT Soquete h4 + Terminais

9002.0149

T1673 R7493



Adaptação Lâmpada 5W

9301.0018

R8052



Soquete lanterna Dianteira
Scania S4 / S5 124 98>12

9301.0019

R7224



Soquete Lanterna Dianteira
Agile 2010 a 2014 - Nova
Montana 2011 a 2017

9301.0020

R7122



Soquete Farol Palio Gol/Parati/
Saveiro/Volkswagen/Fiat -
Lâmpada W5W W16W

9301.0021

R7437



Soquete Globo Ótica Corsa
Todos Pick-Up - Lâmpada
W5W- W16 W

9301.0022

R7473



Soquete Gol Geração V /Astra
até 2002 e Farol Lâmpada H7

9301.0024



Soquete Lanterna MBB

9301.0025

R7390



Soquete de Pisca preto Palio /
Uno / Fiorino

9301.0026

R7987



Soquete Pisca Palio Fire 2005
> Numero Original Fiat
7084.391

9301.0027



Soquete Pisca Fox 04 a 09

9301.0028

R5017



Soquete de Pisca Corsa/
Montana / Meriva

9301.0029



Soquete de Farol Reparo

9301.0030



Soquete Lanterna Lateral Polo
Golf Caminhão VW

9301.0031

R7389



Soquete Agile W5W Farol

9301.0032

R7399



Soquete Pisca Clio

9301.0033

R7488



Soquete Dianteiro Polo Todos

9301.0034



Soquete Farol Reparo

9301.0035

R9140



Soquete Lâmpada H1

9301.0036



Soquete Farol Reparo

9301.0037


R7902



Soquete Lanterna Volkswagen
547953055-0 Fd Logus

9301.0038

R7216 N



Soquete tipo Garra Lâmpada
1034

9301.0039



Soquete de Farol Reparo

9301.0040



Soquete H1 Cerâmica

9302.0166

T1053 R7140



Soquete H7 Nylon Natural 6.6

9302.0167



Soquete H7 Ceramica

9303.0069

T0718 R7090B



Soquete H4 Nylon Natural 6.6

9303.0072



Soquete H4 Cerâmica Capa
Azul

9303.0082



Soquete H4 Cerâmica Capa
Laranja

9302.0015

T0830 R7198




UNT, 10, 100 PÇS

Porta Fusível Unival Meia Lua Fio 1.5

9302.0025

T0832 R7198 A



UNT, 10, 100 PÇS

Porta Fusível Unival Meia Lua Fio 2.5

9302.0040

R7197



Porta Fusível Maxival

8305.0040

T4285 R7564



KIT 10 PÇS

KIT Porta Rele 5 Pinos + Terminais

9305.0040

T0820 R7595



Porta Rele Fio de 1.50mm2

9305.0045



Porta Rele Fio de 2.50mm2

9305.0052

T0911 R8527



Porta Rele Cadeirinha

9305.0058

T1523



Porta Rele

KIT E CHICOTE PARA TAGÓGRAFO

8003.0001

R6735



KIT Tacógrafo Tomada / Conector + Terminais + Selo

8004.0003

R6734



KIT Tacógrafo Tomada / Conector + Terminais + Selo

8008.0001


T0717 R6736



KIT Tacógrafo Tomada / Conector + Terminais Marrom

8008.0002

T0730 R6883



KIT Tacógrafo Tomada / Conector + Terminais Amarelo

8008.0013

T0731 R6884



**KIT Tacógrafo Tomada /
Conector + Terminais Branco**

8008.0025

R6883 BR



**KIT Tacógrafo Tomada /
Conector + Terminais Branco**

9002.0002

T1005 R7743



Bico Injetor VW/Fiat/GM

9005.0043

T0758 R4700



Reparo Tacógrafo

9006.0028

T1677



Painel de Instrumentos Abertura de Porta Módulo Tacógrafo Volkswagen Volvo MAN Scania Ônibus

9008.0001

T0717 R7736



Tacógrafo (Porta Fêmea) 8 vias

9008.0002

T0730 R7883



Tacógrafo (Porta Fêmea) 8 vias

9008.0012

T2628 R9682



Painel de Instrumentos Abertura de Porta Módulo Tacógrafo Volkswagen Volvo/ MAN Scania Ônibus

9008.0013

T0731



Tacógrafo

9008.0025

T1807



Reparo Tacógrafo

9008.0026

T0759 R4701



Reparo Tacógrafo

9010.0006

T1679 R9683



Painel de Instrumentos Abertura de porta Módulo tacógrafo

9001.0002

T1038 R7885



Sensor de Temperatura Sensor de Pressão do Óleo (Linha Pesada) Ford

9001.0005

T1152 R5111



Alternador VW - Sensor Pressão Óleo VW

9002.0003

T1018 R7731



Farol Auxiliar S4/Eurotec

9002.0008

T1027 R7745



Sensor Caixa EATON

9002.0011


T1036 R7886



Lanterna Dianteira Ford Cargo

9002.0013

T1039 R7890



Sensor de Temperatura da Água Ford / VW

9002.0018

T1061 R7705



Cebolão do Radiador Iveco Daily Volkswagen

9002.0022

T1120 R7799



Soquete da Lanterna de Led - Tapa Sol Scania - Pisca do FH13

9002.0025

T1129 R7663



Sensor da Luz de Ré Ducato Renault Bomba D'água do Limpador de para-brisa

9002.0032

T1178 R5708



Reg. Voltagem e Buzina Gol/ Fox/Voyage/UP

9002.0033

T1188 R7707



Injeção Eletrônica Terminal Fêmea

9002.0040

T1053 R5017



Linha Deustch Agrícola/ Caminhões/Ônibus

9002.0041

T1430 R5907



Injeção Eletrônica Caminhões/ Ônibus

9002.0043

T1516 R5814



Injeção Eletrônica CHT da Lanterna Lateral Mercedes Atego

9002.0046

T1524 R5926



Eletroventilador Renault Master

9002.0056

T1237 R5032



Sensor de Temperatura Bico Injetor Lanterna Lateral Constellation Boia de Combustível

9002.0061


T1806



Bico Injetor HR - BOMGO

9002.0062

T1490 R5299



Bico Injetor Delphi Rexton/
Kyron/Action/Jmc Transit

9002.0063

T1199 R5709



Atuador Eletrônico Controle
de Comando Volkswagen

9002.0068

T1605



Linha de Empilhadeiras
HYSTER

9102.0083

T2039 R9886



Série "J" EconoSeal Ford Sen-
sor do Nível Água Caminhão
ASA 350004 - Alto Falante

9102.0089

T2407 R9130



Linha Deutch Agrícola/
Caminhões/Ônibus

9102.0095

T2188 R9707



Injeção Eletrônica

9002.0153

T1006 R7879



Sensor de temperatura VW
Caminhões/MBB/Iveco -
Sensor Luz de Freio MBB

9003.0005

T1029 R7741



Pressostato Sensor de Pres-
são do Ar Caminhão VW
Constellation GM

9003.0013

T1112 R7892



Sensor Fase Sensor de Pres-
são Óleo 0.281.002.908

9003.0028


T1526 R5893



Linha Deutch Agrícola/
Caminhões/Ônibus

9103.0063

T2526 R9445/9443



Injeção Eletrônica Caminhões/
Ônibus/Agrícola

9004.0001

T1013 R7794



Laterna Traseira Caminhão

9004.0003


T1031 R7734



Farol Iveco Strallis

9004.0005

T1052 R7754



Sensor Temperatura da Água
Ranault Master - Vw-Gol-Parati
-Golf-Cordoba-Seat Ibiza

9004.0011


T1111



Sensor de Pressão Renault
Master - Sensor Térmico
0.281.002.420

9004.0014

T1132 R5824



Cebolão da Água VW Ônibus Caminhão - CHT Cebolão da Água VW Ônibus Caminhão

9004.0057

T1076 R6683



Reparo

9104.0090

T2041 R9888



Diversos linha Pesada

9104.0092

T2111 R9908



Injeção Eletrônica

9004.0165



Adaptação Sensor NOX VW Constellation

9004.0166



Adaptação Sensor NOX VW Constellation

9005.0002

T1088 R7760



Lanterna Guerra/Randon

9105.0027

T2012 R9881



Bulldog Macho

9105.0029

T2099 R9996



Bulldog com Aba para Fixação

9005.0030

T1012 R7881



Lanterna Scania série 5 / VW / Volvo - Medidor Fluxo de Ar Conexão Coletor

9005.0041

T0726 R7599



Reparo Alternador 80 A - 24 V ORIG.: VW 2709030156 / MBB A 4571540602 / Bosch 012455007 - 80a

9005.0042

T0719 R9599



Alternador N. Original: VW 2EO971230

9005.0043

T0758



Reparo Tacógrafo

9005.0044



Reparo Alternador

9006.0023

T1415 R5903



Sensor Freio VW

9006.0028

T1677



Reparo Linha Pesada

9006.0029

T1416



Reparo Linha Pesada

9107.0011

T2417 R9665



Lanterna Scania 124 - VW (ATEGO AROX) - Scania - Volvo - MBB

9008.0012

T2678 R9682



Painel de Instrumentos Abertura de Porta Módulo Tacógrafo VW/Volvo/ MAN Scania Ônibus

9010.0005

T1636 R7780



Reparo Lanterna Scania

9010.0006

T1679 R9683



Painel de Instrumentos Abertura de porta Módulo tacógrafo

9010.0007

T1596 R5147



Reparo Vidro Elétrico Caminhão Volkswagen

9110.0009

T2636 R9780



Reparo Lanterna Scania

9910.0014

T0713



Pedal do Acelerador Caminhão VW Eletrônico

9012.0001

T1539 R7781



Farol Scania Série 5

9112.0002

T2539 R9781



Injeção Eletrônica - Farol Scania Série 5

9905.0050



Reparo Lanterna Traseira - Guerra

9.3001.0003



0.6mm

H:0.60 W:0.70 L:20.5

9.3000.0006



0.6mm

H:1.80 W:1.80 L:14.2

9.3000.0007



0.6mm

H:1.40 W:2.00 L:14.7

9.3001.0012



0.6mm

H:0.60 W:1.00 L:22.6

9.3000.0013



0.6mm

H:2.20 W:1.80 L:15.0

9.3000.0379



0.6mm

H:2.05 W:1.54 L:14.5

9.3000.0018



1.2mm

H:2.00 W:1.95 L:15.7

9.3000.0020



1.2mm

H:2.00 W:2.00 L:18.0

9.3001.0021



1.2mm

H:0.80 W:1.50 L:27.4

9.3000.0022



1.2mm

H:3.30 W:2.25 L:16.5

9.3000.0406



1.2mm

H:2.00 W:2.00 L:16.4

9.3000.0024



1.5mm

H:3.10 W:2.30 L:14.5

9.3000.0025



1.5mm

H:3.90 W:2.30 L:14.5

9.3000.0026



1.5mm

H:2.00 W:2.60 L:19.2

9.3001.0027



1.5mm

H:0.60 W:1.50 L:22.5

9.3000.0028



1.5mm

H:2.48 W:2.20 L:19.5

9.3001.0029



1.5mm

H:1.50 W:1.50 L:24.0

9.3001.0030



1.5mm

H:1.50 W:1.50 L:28.4

9.3001.0031



1.5mm

H:1.50 W:1.50 L:31.0

9.3000.0032



1.5mm

H:2.75 W:2.75 L:21.3

9.3001.0033



1.5mm

H:0.80 W:1.50 L:30.0

9.3000.0034



1.5mm

H:2.50 W:3.50 L:20.8

9.3001.0035



1.5mm

H:0.60 W:1.50 L:30.0

9.3000.0036



1.5mm

H:2.30 W:2.70 L:17.0

9.3001.0037



1.5mm

H:0.60 W:1.50 L:29.4

9.3000.0038



1.5mm

H:2.73 W:2.40 L:19.0

9.3000.0328



1.5mm

H:2.78 W:2.78 L:22.4

9.3001.0329



1.5mm

H:1.50 W:1.50 L:23.8

9.3000.0330



1.5mm

H:2.78 W:2.78 L:20.8

9.3000.0332



1.5mm

H:2.88 W:2.95 L:21.5

9.3001.0333



1.5mm

H:0.80 W:1.50 L:27.8

9.3000.0334



1.5mm

H:2.82 W:2.55 L:20.1

9.3000.0397



1.5mm

H:2.72 W:2.40 L:21.6

9.3001.0039



1.65mm

H:0.60 W:1.65 L:21.8

9.3001.0040



1.8mm

H:0.60 W:1.80 L:20.7

9.3000.0041



1.8mm

H:2.45 W:2.80 L:16.5

9.3000.0045



H:4.40 W:4.70 L:7.40

9.3000.0068



2.0mm

H:2.55 W:2.65 L:18.4

9.3000.0061



2.0mm

H:3.50 W:5.00 L:19.8

9.3001.0076



2.2mm

H:0.60 W:2.20 L:24.3

9.3000.0077



2.2mm

H:2.50 W:3.00 L:16.0

9.3001.0078



2.2mm

H:0.60 W:2.20 L:24.0

9.3001.0079



2.2mm

H:0.60 W:2.20 L:26.7

9.3000.0080



2.2mm

H:2.80 W:3.00 L:18.0

9.3001.0083



2.2mm

H:0.60 W:2.20 L:26.5

9.3000.0084



2.2mm

H:2.20 W:2.30 L:21.4

9.3000.0337



2.2mm

H:3.02 W:3.00 L:18.9

9.3000.0090



2.3mm

H:2.30 W:3.00 L:17.0

9.3001.0091



2.3mm

H:0.60 W:2.30 L:27.0

9.3001.0101



2.5mm

H:1.90 W:2.50 L:28.9

9.3000.0102



2.5mm

H:3.00 W:3.00 L:26.6

9.3000.0106



2.5mm

H:3.70 W:3.70 L:21.6

9.3001.0114



2.8mm

H:0.50 W:2.80 L:21.0

9.3000.0115



2.8mm

H:2.70 W:4.00 L:15.7

9.3000.0117



2.8mm

H:2.20 W:3.65 L:14.5

9.3000.0118



2.8mm

H:2.50 W:4.40 L:19.5

9.3001.0119



2.8mm

H:0.80 W:2.80 L:23.0

9.3000.0120



2.8mm

H:4.00 W:4.00 L:20.7

9.3000.0121



2.8mm

H:2.60 W:3.80 L:19.7

9.3001.0122



2.8mm

H:0.80 W:2.80 L:31.5

9.3001.0123



2.8mm

H:0.80 W:2.80 L:26.7

9.3001.0125



2.8mm

H:0.80 W:2.80 L:25.0

9.3000.0342



2.8mm

H:4.00 W:3.47 L:20.4

9.3000.0343



2.8mm

H:4.10 W:3.00 L:20.6

9.3000.0346



2.8mm

H:3.00 W:4.00 L:19.6

9.3000.0378



2.8mm

H:2.38 W:4.20 L:20.1

9.3000.0384



2.8mm

H:4.00 W:4.00 L:31.0

9.3000.0419



2.8mm

H:4.20 W:3.00 L:20.7

9.3000.0126



3.5mm

H:4.00 W:3.00 L:20.0

9.3000.0127



3.5mm

H:2.70 W:4.00 L:19.3

9.3001.0128



3.5mm

H:0.80 W:2.80 L:27.0

9.3001.0129



3.5mm

H:0.80 W:2.80 L:23.0

9.3001.0132



2.8mm

H:0.80 W:2.80 L:33.4

9.3000.0142



3.0mm

H:2.80 W:4.00 L:18.0

9.3000.0175



4.8mm

H:3.85 W:6.50 L:21.2

9.3001.0176



4.8mm

H:0.80 W:4.80 L:27.5

9.3000.0177



4.8mm

H:3.50 W:6.00 L:19.2

9.3000.0178



4.8mm

H:2.40 W:5.90 L:15.5

9.3000.0181



4.8mm

H:2.30 W:5.70 L:14.0

9.3000.0411



4.8mm

H:2.40 W:5.85 L:14.9

9.3000.0184



5.0mm

H:2.50 W:7.00 L:18.3

9.3001.0193



6.3mm

H:0.80 W:6.20 L:24.0

9.3000.0194



6.3mm

H:3.30 W:7.50 L:22.5

9.3000.0196



6.3mm

H:3.00 W:7.50 L:18.2

9.3001.0197



6.3mm

H:0.80 W:6.30 L:27.0

9.3000.0199



6.3mm

H:3.00 W:7.50 L:18.3

9.3000.0200



6.3mm

H:3.10 W:7.50 L:18.3

9.3000.0201



6.3mm

H:3.10 W:7.50 L:18.3

9.3000.0203



6.3mm

H:3.10 W:7.50 L:15.6

9.3000.0206



6.3mm

H:4.00 W:7.40 L:20.0

9.3001.0209



6.3mm

H:0.80 W:6.30 L:28.02

9.3000.0210



6.3mm

H:3.50 W:7.90 L:19.7

9.3001.0213



6.3mm

H:0.80 W:5.80 L:29.5

9.3000.0214



6.3mm

H:3.30 W:6.60 L:19.6

9.3000.0215



6.3mm

H:3.10 W:6.50 L:19.8

9.3000.0216



6.3mm

H:3.10 W:6.50 L:21.5

9.3000.0217



6.3mm

H:3.30 W:6.80 L:20.6

9.3000.0221



6.3mm

H:4.20 W:7.30 L:20.7

9.3000.0222



6.3mm

H:4.20 W:7.00 L:20.3

9.3000.0240



7.8mm

H:3.30 W:9.00 L:24.4

9.3000.0244



H:3.20 W:9.00 L:16.8

9.3000.0247



7.8mm

H:3.20 W:8.70 L:26.2

9.3000.0363



8.0mm

H:2.75 W:9.32 L:30.3

9.3000.0255



9.5mm

H:3.70 W:10.8 L:27.2

9.3000.0369



9.5mm

H:4.0 W:12.2 L:36.0

9.3000.0402



9.5mm

H:5.0 W:10.5 L:32.0

9.3000.0282



H:0.40 W:5.30 L:4.00

9.3000.0284



H:0.50 W:7.10 L:6.20

9.2101.028.012A

Conector Sensor de Temperatura
Sensor de Pressão do Óleo

9.2101.028.012B

Conector Injeção Eletrônica

9.2101.028.012C

Conector Injeção Eletrônica

9.2101.036.011Y

Conector Sensor de Óleo

9.2101.041.0116Y

Conector Sensor de Temperatura
VW-Gol Mi/Ford

9.2101.041.0117Y

Conector Sensor de Óleo Uno/
Tempira/Palio/Corsa/Vectra/
Celta - Linha Ford

9.2101.196.0121

Conector Faston 6.3mm
(Luvinha)

9.2101.217.0116

Conector Injeção Eletrônica /
Lanterna VW

9.1101.035.011Y

Conector Sensor de temperatura
- Linha Superseal

9.1101.040.0116Y

Conector Série "J" /Econoseal

9.1101.197.0116

Conector Injeção Eletrônica

9.1101.197.0121

Conector Faston 6.3mm
(Luvinha)

9.2102.022.0217A

Conector Motor do Ar Condicionado
S-10/Blazer - Bomba de Comb.
Linha GM

9.2102.025.022Y

Conector Sensor Caixa EA-
TON

9.2102.025.027Y

Conector Bico Injetor GM

9.2102.028.022A

Conector Sensor de Detonação
Gol -Interruptor Luz de Ré
Fox VW UP

9.2102.028.022BA



Conector Auxiliar Compressor do Ar Condicionado Fox/VW

9.2102.034.027A



Conector Sensor Temp. Pailo/Uno Fire 8V/Stilo/Marea

9.2102.036.021Y



Conector Superseal

9.2102.041.0216Y



Conector Sensor Temperatura Explorer 4.0 94/.../Ranger 2.3 - 4.0 94/97

9.2102.120.9005



Conector Farol de Milha

9.2102.126.021YA



Conector Bico Injetor Linha VW

9.2102.126.023CT



Conector Injeção Eletrônica

9.2102.126.023CX



Conector Bulldog

9.2102.126.025A



Conector Farol de Milha/Pisca Dianteiro

9.2102.196.0212



Conector Faston 6.3mm

9.2102.196.0252



Conector Motor do Eletroventilador Gol G IV

9.2102.214.0252C



Conector Eletroventilador (ventoinha) Gol/Santana

9.2102.215.026D



Conector Eletroventilador Pailo 1.5/1.6 e 1.6 V/Tempra/GM

9.2102.330.022



Conector Linha Deutch Agrícola/Caminhões/Ônibus

9.1102.027.022A



Conector Sensor de Detonação Gol

9.1102.027.022BA



Conector Auxiliar Compressor do Ar Condicionado Fox/VW

9.1102.125.025A



Conector Reparo Injeção Eletrônica

9.1102.193.0212



Conector Faston 6.3mm

9.1102.329.022



Conector Linha Deustch Agrícola/Caminhões/Ônibus

9.1102.035.021Y



Conector Superseal

9.1102.040.0216Y



Conector Série "j" / Econoseal

9.2103.024.034Y



Conector Sensor de Posição da borboleta

9.2102.025.039YA



Conector Sensor Posição da Borboleta

9.2103.028.032A



Conector Sensor de Fase - Sensor de Pressão do Ar Cond. VW

9.2103.034.037A



Conector Sensor Eletr. Do Ar Cond. Peugeot/Citroën/Audi

9.2103.034.037B



Conector Sensor de Temperatura Palio/Renault

9.2103.036.031Y



Conector Superseal

9.2103.041.0316Y



Conector Sensor de Posição Borboleta TPS

9.2103.102.031YA



Conector Sensor de Pressão

9.2103.102.031Y



Conector Sonda Lambda

9.2103.120.039A



Conector Injeção Eletrônica

9.2103.0126.033C



Conector Sensor de Rotação VW/Ford/Fiat/GM

9.2103.126.033



Conector Distribuidor do Sistema Hall Linha VW/Fiat/Ford

9.2103.126.035A



Conector Sensor de Rotação Gol/Fox/Golf

9.2103.126.036B



Conector Sensor de Pressão Rail Sprinter Reparo da Bobina de Ignição Linha Fiat

9.2103.126.038A



Conector Sensor da Borboleta TPS

9.2103.214.037A



Conector Injeção Eletrônica

9.2103.217.0328



Conector Motor do Eletroventilador do Fox

9.2103.222.0382A



Conector Eletroventilador Astra 99/Blazer/S-10/Vectra

9.2103.244.031



Conector Soquete H4

9.1103.035.031Y



Conector Retrovisor Elétrico Volkswagen

9.1103.040.0316Y



Conector Série "J" /Econoseal

9.1103.128.031



Conector Bulldog

9.1103.213.0328



Conector Motor do Eletroventilador do Fox

9.2104.022.045Y



Conector Flange da bomba de Comb. Infeior

9.2104.025.041Y



Conector Atuador da Marcha Lenta Rochester/Marelli Todos os Veículos efi/mofi

9.2104.036.041Y



Conector Superseal

9.2104.041.0416Y



Conector Medidor da Bomba de Comb. Palio 1.0/1.6/16V Siena

9.2104.126.045A



Conector Bobina de Ignição
VW

9.2104.126.046A



Conector Flange Bomba de
Combustível Superior

9.2104.127.042Y



Conector Bobina de Ignição
Tipo 1.6/Corsa

9.2104.330.042



Conector Linha Deutch Agrí-
cola Caminhões Ônibus

9.1104.035.041Y



Conector Superseal

9.1104.040.0416Y



Conector Sonda Lambda

9.1104.128.42Y



Conector Bulldog

9.2105.036.051Y



Conector Superseal

9.2105.120.055W



Conector Injeção Eletrônica

9.2105.126.053CA



Conector Rep Medidor De Flu-
xo Ar Conexão Coletor

9.2105.126.055A



Conector Reparo linha Volks-
wagen

9.2105.196.051



Conector Porta Rele

9.2105.196.054Y



Conector Porta Rele
(Cadeirinha)

9.2105.332.051K



Conector Reparo Alternador
MBB

9.1105.035.051Y



Conector Superseal

9.1105.125.053C



Conector Bulldog

9.1105.125.053CA



Conector Bulldog

9.2106.034.342.067Y



Conector Sensor Borboleta Peugeot/Palio/Siena 16v. Fire

9.2106.034.342.067YA



Conector Bomba de Combustível Ducato 2.3 Diesel

9.2106.036.061Y



Conector Trava Elétrica do Palio

9.2106.196.065



Conector Faston 6.3mm

9.2106.041.0616Y



Conector Série "J" /Econoseal

9.1106.035.061Y



Conector Superseal

9.1106.040.0616Y1



Conector Série "J" / Econoseal

9.2107.032.073Y



Conector Lanterna Scania 124

9.2107.127.071A



Conector Módulo de Ignição Bobina de Ignição - Fiesta- Ka-Escort

9.1107.031.073Y



Conector Lanterna Scania 124 - Volvo - MBB

9.1107.125.071



Conector Reparo Injeção Eletrônica Linha VW

9.2108.126.085A



Conector Injeção Eletrônica

9.2108.041.0816Y



Conector Série "J" /Econoseal

9.2108.126.083B



Conector Tacógrafo

9.2108.126.083C



Conector Tacógrafo

CONECTOR

9.2108.127.082



Conector Reparo

9.2108.127.082A



Conector Reparo

9.1108.040.0816Y



Conector Série "J" /Econoseal

SELO PARA VEDAÇÃO

9.4100.0577



Diâmetro : 6.1mm
Fio: 0,50mm - 1,50mm

9.4100.6296



Diâmetro: 9.05mm
Fio: 1,50mm - 2,50mm

9.4100.8881




Diâmetro: 5.1mm
Fio: 0,50mm - 1,00mm

A Lonni está lançando no mercado fios normatizados em parceria com a Condumax com embalagens econômicas de 5 metros. Onde podemos assegurar a qualidade uma vez que os fios são os mesmos homologados nas principais montadoras através das normas ISO 6722-B / DIN 72551-6B, além da qualidade temos também o fator econômico de redução de estoque e praticidade da venda no balcão. Fios de 0.35 - 0.50 - 0,75 - 1.00 - 1.5 - 2.5 mm².



Dados Construtivos*



Seção Nominal (mm ²)	Número Fios	Diâmetro Máximo do Fio (mm)	Diâmetro Condutor (mm)
0,35	12	0,21	0,8
0,50	16	0,21	0,9
0,75	24	0,21	1,1
1,00	32	0,21	1,3
1,25	18	0,33	1,4
1,50	30	0,26	1,5
2,00	28	0,31	1,8
2,50	50	0,26	2,0
3,00	43	0,31	2,2
4,00	56	0,31	2,5
5,00	66	0,33	2,7
6,00	84	0,31	3,1
8,00	66	0,46	3,5